



REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA VIŠKOVO
ZAMJENIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

KLASA: 351-02/18-01/02
URBROJ: 2170-09-04/27-21-47
VIŠKOVO, 24. lipnja 2021. godine

ZAPISNIK

17. sastanka Radne skupine za praćenje kakvoće zraka na ŽCGO Marišćina

održanog dana 24. lipnja 2021. godine u prostorijama Ekoplus-a d.o.o., Marčelji, Pogled 2/4 s početkom u 09.00 sati.

Zamjenik Općinske načelnice i predsjednik Radne skupine, Denis Mladenić otvara sjednicu, pozdravlja prisutne te konstatira da su uz njega na sjednici prisutni sljedeći članovi: Ivan Kardum, predstavnik Mjesnog odbora Marčelji, zatim Goran Crvelin kao predstavnik Nastavnog zavoda za javno zdravstvo i predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o. Luka Traven te zapisničar Sanja Bakula.

Odsutni: Vjekoslava Hrvatin Bakić, predstavnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko – goranske županije.

Predsjednik Radne skupine, Denis Mladenić, predlaže sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sastanka
2. Informacija o kakvoći zraka za 2020. godinu
3. Informacija o mjerljima i pojavi neugodnih mirisa
4. Informacija direktora Ekoplusa d.o.o.
5. Razno

Predsjednik radne skupine, Denis Mladenić, daje na glasanje predloženi dnevni red.

Predsjednik Radne skupine, Denis Mladenić, utvrđuje da je dnevni red jednoglasno usvojen.

Točka 1.
Usvajanje zapisnika 16. sastanka

Predsjednik Radne skupine, Denis Mladenić, daje na usvajanje predloženi zapisnik te je isti jednoglasno usvojen.

Ivan Kardum, predstavnik Mjesnog odbora Marčelji izražava nezadovoljstvo nedolaskom predstavnika Primorsko-goranske županije na sastanak Radne skupine.

Točka 2.
Informacija o prekoračenjima mjernih vrijednosti

Predsjednik Radne skupine Denis Mladenić daje riječ predstavniku Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ Goranu Crvelinu koji iznosi obrazloženje vezano za Izvještaj o praćenju kvalitete zraka na području Marišćine za 2020. godinu. Iznosi informaciju da je kvaliteta kvaliteta zraka prema parametrima koji su mjereni na mjernoj postaji, u prvoj kategoriji. U odnosu na prethodne godine, vidi se pomak na bolje. Vidljivo je da je obuhvat podataka suvugdje preko 90% i da je izvrsna pokrivenost podacima, a to zahvaljujemo činjenici da je krajem 2018. godine napravljena kompletna rekonstrukcija i zamjena opreme na mjernoj postaji.

Vezano za prekoračenja, kod sumporovodika zabilježeno je 5 prekoračenja satnih graničnih vrijednosti. Od tih 5 svih 5 bilo je u siječnju 2020. godine tako da u stvari već godinu i pol nemamo niti jedno prekoračenje na ovom području. Bilo je nešto prekoračenja PM10 čestica, točnije 7, a od toga 3 prekoračenja su vezana za pojavu pustinjskog pijeska u padalinama. Što se tiče okolišne dozvole i parametara koji se mijere, svi ti parametri u prvoj kategoriji kvalitete zraka.

Točka 3.
Informacija o mjerjenjima i pojavi neugodnih mirisa

Predstavnik Zavoda za javno zdravstvo Goran Crvelin iznosi informaciju da je ista dobra u 2021. godini. Najbolji iskorak smo vidjeli sredinom 2019. godine kada je instalirana oplinska baklja kada je drastično pao broj prekoračenja. Sada imamo situaciju da su mjerena kvalitete zraka potpuno u skladu sa zahtjevima koji su propisani u okolišnoj dozvoli.

Kod PM 10 čestica postoji potreba daljnog mjerjenja, međutim ŽCGO nije primarni onečišćivač, jer lebdeće čestice su prirodni sastojak atmosfere i zbog toga Uredba dozvoljava 35 prekoračenja u kalendarskoj godini.

Rezultati epidemiološko-higijenskih terenskih izvida prate izvide kemijskih parametara. U 2021. godini ukupno je bilo 12 pojava neugodnih mirisa i to izuzetno slabog intenziteta. To je bilo 2 puta u siječnju, 2 puta u veljači, 5 puta u ožujku, jednom u svibnju i 2 puta u lipnju. Što se tiče prekoračenja na stanici, ona nisu zabilježena u 2021. godini.

Ivan Kardum, predstavnik Mjesnog odbora Marčelji postavlja pitanje vezano za otpadne vode. Naime, ističe da je prethodni direktor obećao da će to istražiti, međutim nikad nismo dobili odgovor otkud voda dolazi u prostor između Centra i šume koja vodi prema mjestu Studena. Ivan Kardum, predstavnik Mjesnog odbora Marčelji predlaže zajednički izlazak na teren, te pokazuje snimljene fotografije koje su snimljene 14. travnja 2021. godine.

Predsjednik uprave Ekoplusa d.o.o. Luka Traven napominje da se radi o lokaciji faze 0-1 te da je to u nadležnosti Komunalnog društva Čistoća. Također ističe da se sva voda odvodi na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te da voda zadovoljava sve parametre koji su propisani okolišnom dozvolom i ne može se dogoditi da voda s deponija curi u okoliš, a posebno ne može biti da se voda, suprotno zakonima fizike, iz centra slijeva na točku koja je na višoj nadmorskoj visini nego deponij.

Osim toga, postavlja pitanje predstavniku Nastavnog zavoda za javno zdravstvo da li su oni kao služba upoznati s ovom informacijom na što Goran Crvelin odgovara da nisu, ali da inače uzorkuju otpadne vode.

Ivan Kardum, predstavnik Mjesnog odbora Marčelji inzistira zajednički izlazak na teren, što je prihvaćeno od ostalih članova Radne skupine te je predviđeno za točku Razno.

Točka 4 . **Informacija direktora Ekoplusa d.o.o.**

Predsjednik uprave Ekoplusa Luka Traven iznosi informaciju da su aktivnosti redovne. Početkom svibnja ploha 1A je zabrtvljena, prekrivena i nalazi se u podtlaku, a plinovi koji nastaju vode se na baklju na spaljivanje. Otpad se odlaže na plohu 1B odnosno otpad se suši i takav osušeni biološki stabilizirani otpad se odlaže na plohu koja se redovito prekriva prekrivkom, folijama i jalovinom.

Ivan Kardum, predstavnik Mjesnog odbora Marčelji postavlja pitanje zašto na pojedinim dijelovima nedostaje folije, na što je dobio odgovor direktora Ekoplusa Luke Travena da se dio folije prekriva jalovinom da bi se folija sidrila te da nema dijelova koji su otkriveni.

Predsjednik radne skupine, Denis Mladenović ističe da iako su rijetke, da ipak postoje epizode kada se osjete neugodni mirisi. Direktor Ekoplusa Luka Traven odgovara da ne može to povezati sa nečim što se događa u Centru te da je to možda posljedica meteorologije i nestabilnosti atmosfere. Čak i na samoj plohi 1B tijekom dana se ne osjete neugodni mirisi i ploha nije mikrobiološki aktivna.

Ivan Kardum, predstavnik Mjesnog odbora Marčelji ističe da se 17. lipnja navečer osjetio izrazito neugodan miris.

Direktor Ekoplusa Luka Traven ističe da su količine pod kontrolom i da je cilj da se neugodni mirisi ne osjete te da utjecaj Centra na mještane bude u najmanjoj mogućoj mjeri.

Ivan Kardum, predstavnik Mjesnog odbora Marčelji napominje da je upozoravao da će Marišćina postati Viševac broj dva, samo u drugom obimu, obzirom da se sav otpad dovozi na Marišćinu i ništa se ne reciklira, a brdo raste.

Direktor Ekoplusa Luka Traven napominje da nije ista situacija, jer je dinamika plasiranja sve bolja. Dobar dio otpada se suši pa mu se smanjuje masa i to je otprilike trećina ulaza te se to ni po čemu ne može usporediti s odlagalištem na Viševcu. Na plohi postoje brtveni slojevi, voda se obrađuje, odlagalište se otpinjava, frakcija koja ide na odlagalište se biološki stabilizira, dio materijala koji proizvedemo se plasira u cementare na energetsku uporabu. Razumijem da dođe do neugodnih mirisa, ali nama je cilj da minimiziramo utjecaj na Viškovo i neugodne mirise smanjimo na minimum.

Predsjednik radne skupine, Denis Mladenović ističe da je vezano uz količine koje dolaze, to na svima onima koji se bave prikupljanjem otpada na mjestu nastanka da podignu kriterije i da podignu količinu i postotke. Mi smo prošle godine podržali cijenu i mislim da bi to bila najjača motivacija onima koji preuzimaju otpad da se što veći postotak izdvoji i da ljudi što manje plaćaju.

Direktor Ekoplusa Luka Traven dodaje da bi u Centar bi trebao dolaziti samo tzv. ostatni otpad. Nažalost sustav odvojenog prikupljanja nije na Centru već na komunalnim društвima, ali nama bi svakako bilo korisno da se više tog otpada odvaja pogotovo u ljetnim mjesecima kada su opterećenja na Centar izrazito velika.

Točka 5. Razno

Pod točkom Razno članovi Radne skupine izašli su na teren vezano za upit predstavnika MO Marčelji Ivana Karduma koji se odnosi na otpadne vode. Izvid je izvršen na lokaciji kod faze 0-1 kojom upravlja KD Čistoća. Zaštitar nije pustio ulazak članova Radne skupine unutar ograđenog dijela odlagališta, međutim do lokacije se došlo okolnim putem, uz ogradu plohe.

Nakon izvida na lokaciji uočeno je da se voda nakuplja u rupi uz ogradu faze 0-1 te kanalom teče u dolac u smjeru naselja Studena, a koji se nalazi ispod ceste prema istom mjestu. Utvrđeno je da će komunalni redar Općine Viškovo poduzeti potrebne radnje, odnosno zapisnik s očevida i priložene fotografije poslati na daljnje postupanje nadležnim tijelima, odnosno vodopravnoj inspekciji i inspekciji zaštite okoliša.

Sjednica završava u 10.40 sati.

Zapisničar:

Sanja Bakula, bacc. admin. publ.

Predsjednik Radne skupine:

Denis Mladenović, dipl. iur.